

22/02/2019

Avaria xarxa aigua potable: Fibrociment

Avinguda Collserola 17



03/06/2019

Avaria xarxa aigua potable: Reparació d'escomesa tallada per empresa externa realitzant rasa per a canalització d'aigües residuals. Es repara la part que enllaça la canonada de PE de 40mm amb reducció a 25mm.

Avinguda Antoni Griera / Av. Can Cortés



19/06/2019

Avaria aigua potable: PE25

Avinguda Can Cortés 74



20/07/2019

Avaria aigua potable: PE 125

Avinguda Collserola SN



06/08/2019

Avaria aigua potable: escomesa PE32

Camí Can Casas 3



20/08/2019

Avaria aigua potable: xarxa Fibrociment DN60

Avinguda Can Cortés 48



22/08/2019

Avaria aigua potable: PE25

Avinguda Can Cortés 72



26/08/2019

Avaria xarxa aigua potable: instal·lació provisional per donar aigua a abonat

Avinguda Can Cortés 48 / Abat Odó



24/09/2019

Avaria aigua potable: PE25

Avinguda Can Cortés 74

